

FORORD

Undersøkelsen startet høsten 1980 og har pågått frem til høsten 1982. Ingeniør Bjørn Lier har hatt ansvaret for prosjektet. Ved hans bortgang har trelasttekniker Magnar Müller overtatt arbeidet med å bearbeide, tolke og presentere resultatene.

Norsk Treteknisk Institutt takker de bedrifter som stilte seg til disposisjon for undersøkelsen.

Denne undersøkelsen er gjennomført som en del av prosjektet "Bedret råstoffutnyttelse" (PT 12.6337) finansiert av Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Forskningsråd.

Oslo, oktober 1983
NORSK TRETEKNISK INSTITUTT

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Side
- SAMMENDRAG	2
- INNLEDNING	6
- FAKTORER SOM PÅVIRKER SKURNØYAKTIGHET	7
- FORSØKSOPPLEGG	8
- Prøvemateriale	8
- Registrering	8
- Skurdata	9
- Statistisk behandling av måleresultater	10
- RESULTATER	11
Tømmerkantsager - sirkelsag	11
- båndsag	13
- rammesag	13
Delningssager - sirkelsag	14
- båndsag	16
- rammesag	18
- DISKUSJON	19
- KONKLUSJON	20
- BILAG	

Data og detaljresultater for den enkelte måling.

SAMMENDRAG

Målingene er foretatt på 21 bedrifter, for 4 av disse bedriftene er det foretatt to målinger, slik at antallet måle-serier er 25.

Grunnlaget for de resultater en har er basert på NTI's fem-punktsmåling. Det er målt på ca. 10 enheter innen hver dimensjonsgruppe for den enkelte sagmaskin. En har her valgt blokkdimensjon/skurhøyde på henholdsvis 100 - 150 og 200 mm. Standardavviket er beregnet for hver enkelt dimensjonsgruppe og for å angi nøyaktigheten har en benyttet spredningen i mm ved ± 2 ganger standardavviket. Denne variasjonsvidden vil fange opp ca. 95,4 % av målene.

Tømmerkantsager

For tømmerkantsager er resultatene vist i fig. 1.




Fig. 1. Skurnøyaktighet for tømmerkantsager

Av dobbelt tømmerkantsager er det den tradisjonelle sirkelsaga som kommer dårligst ut.

Disse tradisjonelle sagene har etter å ha fått montert vannsmurte styringer oppnådd en vesentlig forbedring, og skiller

seg i nøyaktighet ikke særlig fra båndsagene. Rammesaga har som eneste maskintype en bedre nøyaktighet med økende blokk-dimensjon. Dette er en bekreftelse av tidligere målinger, og som hovedårsak har en antatt at en større blokk har større vekt og stivhet og dermed ligger roligere under skur.

Delningssager

For delningssager er resultatene vist i fig. 2.





Fig. 2. Skurnøyaktighet for delningssager

Flerblad sirkelsag med vannkjølte bladstyringer oppviste et resultat som ikke ga noen nøyaktighetsforbedring tilsvarende det en oppnådde for tømmerkanter. Her må det påpekes at den ene av de to sagene en har målt på var under innkjøring og således kan ikke resultatet betraktes som generelt gjeldende. Sirkelsager med vannsmurte bladstyringer har ved 100 mm skurhøyde oppnådd en bedre nøyaktighet enn båndsager. Men ved økende skurhøyde gir båndsaga en bedre nøyaktighet.

For delningssager med tre blad i gruppe (trippel) er det noen faste feil som ofte går igjen, enten det er sirkel- eller båndsag. Dette kan best illustreres ved et fireplanks uttak fra en trippelbåndsag.



Hver av disse fire plankene hører til adskilte grupper med hver sin middeltykkelse. Spredningen innen hver av disse gruppene kan være liten, men på grunn av variasjonen på middelverdien blir den totale spredning større enn den burde være. Dette er en feil som skyldes operatør og ikke maskinen, men slike forhold har vært med på å gi grunnlaget for de resultater en har i fig. 2.

Tilsvarende forhold har en for parplanker fra trippel sirkelsag av tradisjonell type. For de nye båndsagbrukene har en også registrert at utmatingssiden fra trippelsag ikke er god nok. I de tilfeller hvor bakerste bladet er i inngrep (2 plank og 4 planks uttak), blir en av plankene for tykk mot rota, den andre tilsvarende tynnere, se datablad for bruk 14, 16 og 18. Systematiske feil av denne typen burde en ikke få på et moderne anlegg.

Ser en bort fra profildypet som her ikke er vurdert, er rammesagen den sag som har størst nøyaktighet som delningssag. Men såvel sirkelsag som båndsag burde med en mer systematisk kvalitetskontroll kunne oppnå en bedre nøyaktighet.

INNLEDNING

I arbeidet for å få en bedre råstoffutnyttelse innen sagbruksindustrien er skurnøyaktigheten en av de faktorer som har stor betydning. Dette ikke bare for selve råstoffutnyttelsen, men også for å gi produktet skurlast en bedre egnethet i den videre produksjon. Ønsket om en bedre nøyaktighet har vært en utfordring for forskningsinstitutter og produsenter av maskiner og verktøy. Dette har i de senere år vært med på å bringe inn ny teknologi på såvel maskiner som verktøy, uten at det har skjedd noen omfattende etterkontroll på hvordan det nye utstyret virker i praksis. På bakgrunn av dette har NTI foretatt en skurnøyaktighetsmåling på noen av de mest aktuelle sagmaskiner.

FAKTORER SOM PÅVIRKER SKURNØYAKTIGHET

Skurnøyaktigheten påvirkes av mange faktorer, og vi kan her nevne noen:

- Maskintype
 - sirkelsag
 - båndsag
 - rammesag
- Dimensjonsinnstilling
 - mekanisk
 - hydraulisk
 - elektronisk
- Sagbladets kvalitet
 - tannform
 - strekks
 - belastning
 - bladstyringer
- Transportutstyr for inn- og utmating av råvarer
- Temperatur
- Tømmerkvalitet
- Tømmerdimensjon (skurhøyde)

I tillegg til disse tekniske faktorene kommer holdning/kunnskapsnivå til menneskene omkring maskinen.

En har med denne undersøkelsen ikke gjort noe forsøk på å finne den enkelte faktors betydning. Resultatene kan derfor ikke knyttes direkte til den enkelte maskinprodusent, av hva deres maskin kan prestere. Men resultatene viser hva en i dag presterer og hvilken forskjell det kan være mellom de ulike maskintyper.

FORSØKSOPPLEGG

Prøvemateriale

Til prøvematerialet ble det valgt å skjære tømmer med dimensjoner egnet til 100, 150 og 200 mm blokk. Ved videre oppdeling sto det opp til den enkelte bedrift å velge uttak, men slik at en fikk en serie med lik dimensjon innen hver skurhøyde.

Tømmerkvaliteten på prøvematerialet har vært innenfor det som aksepteres som skurtømmer.

I utgangspunktet ønsket en 10 stokker innen hver dimensjon. Ved enkelte målinger oppstod det forhold som gjorde at antallet ble redusert.


På bakgrunn av dette ble det tatt en større prøveserie hvor standardavviket ble beregnet med et varierende antall planker. Resultatet av denne beregningen er vist nedenfor.

Antall planker	Standardavvik
5	0,30
10	0,31
20	0,32
30	0,33
40	0,33

Resultatet viser at en allerede ved fem planker har et antall mål som gir et godt uttrykk for nøyaktigheten.

Registrering

Til målingene er det benyttet skyvelære med klokke, avlesningsnøyaktighet 0,1 mm. Det er tatt fem målepunkter i plankens lengderetning, avstanden mellom det enkelte målepunkt er vist nedenfor.



* For hver planke ble følgende mål tatt:

- tykkelse i overkant
- tykkelse i underkant
- bredde

For tykkelsen målt i underkant er antall målte enheter begrenset. Dette gjør at alle resultater vedrørende tykkelse er basert på mål fra plankens overkant.

For sirkelsagene er overkanten den som har størst unøyaktighet. For bånd- og rammesag er ikke forskjellen i nøyaktighet mellom over- og underkant stor.

Skurdata

I forbindelse med den enkelte måling ble følgende data forsøkt registrert:

Maskintype

Sagbladdata som:

- tannform
- skjærvinkel
- tannvinkel
- klaringsvinkel

Tannavstand

Tannhøyde

Tanntype, vigg, stellitt, hardmetall

Bladtykkelse

Snittykkelse

Skjærehastighet

Matehastighet

I tillegg til disse opplysningene er mating pr. tann og sponfyllingsgrad beregnet. Ved beregning av sponfyllingsgrad har en gått ut fra fastvolum.

$$\text{Sponfyllingsgrad} = \frac{\text{Fjernet fastmasse (areal)}}{\text{Tannlukens areal}}$$

Statistisk behandling av måleresultatene

Måledata fra en skurnøyaktighetsundersøkelse gir store muligheter for bruk av matematisk statistikk. En har ved denne undersøkelsen valgt å behandle tallmaterialet så enkelt som mulig uten at dette går ut over resultatene.

I denne forbindelse er det satt visse forutsetninger.

- Det er antatt at spredning omkring en middelverdi for en gruppe er normalfordelt.
- Med gruppe menes det her planker med samme dimensjon skåret på samme sag.

Den siste forutsetningen må tolkes slik at parplanker fra en trippelsag, selv om de har samme dimensjon, er fra to forskjellige grupper. Følgen av dette er at middelverdi og standardavvik beregnes separat for høyre og venstre planker. Tilsvarende beregninger er gjort for tre- og fireplanks-uttak.

I praksis vil det ikke være spredningen inne, f.eks. høyre og venstre planke separat, som har den største interessen, men den samlede spredning for disse to planker.

Ofte blir spredningen angitt med middelverdi $\pm 2 \cdot$ standardavviket. Denne variasjonsvidden skal teoretisk dekke 95,44 % av de målte verdier.

I de tilfeller hvor en har 2, 3 eller 4-planks-uttak, blir variasjonsvidden uttrykt ved $\pm 2S$ egentlig:

$$\begin{array}{l} \text{Høyeste middelverdi} \\ + 2 \cdot \text{standardavviket} \quad = \text{Sum 1} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{laveste middelverdi} \\ - 2 \cdot \text{standardavviket} \quad = \text{Sum 2} \end{array}$$

Variasjonsvidde i mm ved $\pm 2 \cdot$ standardavviket vil da være Sum 1 - Sum 2.

RESULTATER

Tømmerkantsager

Sirkelsag

Tabell 1 viser variasjonsvidden for de forskjellige dobbelt-tømmerkantsager, sirkel. For den som ønsker å studere resultatene mer i detalj, henvises det til databladene for målingen på den enkelte bedrift. Tabellen viser at for denne maskin-gruppen er det til dels meget store variasjoner i resultatene. Variasjonene kan ikke forklares ut fra:

- maskinprodusent
- skurbetingelser, dvs. sommerskur/vinterskur.

Dette gjør at en kanskje noe forhastet kan skyldes på operatør/bladretter. For måling nr. II på bruk 1 og 7 er det benyttet ekstern bladretter uten at en av den grunn har oppnådd noen vesentlig forbedring av resultatene. En bør her også merke seg at den første målingen på disse bedriftene var vinterskur, mens den andre var sommerskur.

For sirkel-tømmerkantene har unøyaktigheten i blokkens bredde øket fra toppende til rot. På enkelte av sagene har bladene gått ut av stokken, dvs. blokken er blitt bredere mot rota. I andre tilfeller har bladene gått inn i blokken og gitt en for smal planke i plankenes rotende.

Denne type feil går igjen på samtlige sager uten vannsmurte bladstyringer, og en oppfatter dette som et generellt problem for denne typen sager. Den mest sannsynlige årsak til dette problemet ligger i temperaturfordelingen i sagbladet. Moderne bladstyring har vist å gi et vesentlig bedre resultat. En har ikke foretatt noen måling hvor en har forsøkt temperaturkontroll ved hjelp av oppvarming.

Men det en kan slå fast er at vi har behov for bedre bladstyringer på våre sirkelsager.

For bedrift nr. 5 er det foretatt måling før og etter montering av vannsmurte bladstyringer. De øvrige betingelser ved disse to målingene skulle være tilnærmet like. Forbedringen av resultatene må i vesentlig grad kunne tilskrives bladstyringen. Men selv sagblad som har vannsmurte bladstyringer krever vedlikehold i form av strekking og sliping. Som et ekstremt eksempel på hva manglende bladskjøtsel kan gi, er målingen på bedrift nr. 11. Ved første måling hadde sagbladene stått i maskinene i 5 dager, og i tillegg til sløve blad var strekken ute. Ved annengangs måling er resultatene vesentlig forbedret.

En kan her spørre seg om vi med stellitt/hardmetallbelagte sagblad har neglisjert behovet for strekking. Det hjelper lite å ha sagblad som kan gå i 5 dager eller mere hvis bladkroppen burde strekkes daglig!

Tabell 1

Skurnøyaktighet for dobbelt tømmerkantsager (sirkel) ved forskjellig blokkdimensjon.

Skurnøyaktighet angitt ved variasjonsvidden uttrykt i mm ved $\pm 2\%$ standardavviket.

Bedrift nr.	FABRIKAT	BLOKKDIMENSJON			Anm.
		100	150	200	
1	Lindqvist LE	4,4	3,5	6,2	Vinterskur -10°C
1 _{II}	" "	2,1	4,0	4,9	Sommerskur
2	Ari ks 12	1,6	3,4	9,1	Sommerskur
3	Lindqvist LE	5,8	8,8	9,1	Sommerskur
4	Jajod D210	5,4	6,2	8,5	Vinterskur -3°C
5	Ari ks 12	5,7	9,8	10,1	Vinterskur -16°C
7	Ari ks 12D	5,2	10,4	13,7	Vinterskur -5°C
7 _{II}	" "	2,6	3,2	15,7	Sommerskur
8	Jajod D210	2,4	6,1	4,1	Vinterskur -8°C
9	" "	3,0	3,0	4,5	Sommerskur
10	Jajod D110TD	-	7,4	9,8 _{x)}	Sommerskur x) 225 mm blokk

VANNSMURTE BLADSTYRINGER

5 _{II}	Ari KS12E	1,2	2,9	2,9	Vinterskur 0°C
6	Ari KS12E	0,9	1,5	1,8	Sommerskur
11 ^{x)}	Kockum 500-12A	4,2	5,7	10,8	Sommerskur
11 _{II}	" " "	2.0	1,9	1,6	Sommerskur

11^{x)} Resultatene fra denne målingen er ikke med i noe gjennomsnitt siden våre forutsetninger for å måle ikke var til stede.

Båndsag

Samtlige av båndsagene i denne gruppen er plassert sammen med redusermaskiner. En kan for 100 mm blokk ikke se bort fra at en del av målene er tatt på blokk fra redusermaskinen. Resultatene er vist i tabell 2.

Skurnøyaktigheten har kun en beskjeden økning med økende skurnøyde (blokksdimensjon), og sammenlignet med sirkelsagene er forskjellen mellom bedriftene i denne gruppen liten.

Tabell 2

Skurnøyaktighet for dobbelt tømmerkantsager (bånd) ved forskjellig blokksdimensjon.

Skurnøyaktighet angitt ved variasjoner uttrykt i mm ved $\pm 2 \cdot$ standardavviket.

Bedrift nr.	FABRIKAT	BLOKKDIMENSJON			Anm.
		100	150	200	
13	Ak. Erikson	2,8	3,8	3,2	Sommerskur
14	" "	1,5	1,5	1,7	Vinterskur -2°C
15	Ch. Johanson	0,9	2,2	2,3	Vinterskur -5°C
16	" "	-	2,2	1,7	Sommerskur
17	Ak. Erikson	0,6	2,0	1,4	Sommerskur
18	" "	0,8	1,8	2,1	Vinterskur -15°C
19	Ch. Johanson	-	3,2	2,8	Sommerskur

Rammesag

For gruppen rammesager er det med kun to bedrifter som vist i tabell 3. Resultatene er bra, og de bekreftes av tidligere målinger. Det er kanskje profildypet som kan være det største problemet for rammeskuren. Ved disse to målingene ble det ikke foretatt noen måling av dette. Men profildypet ble visuelt vurdert til å være meget bra. Kan dette skyldes kapasitetsnedsettelse på disse sagene?

Tabell 3

Skurnøyaktighet for kantrammesag ved forskjellige slokdimensjoner. Skurnøyaktighet angitt ved variasjonsvidden uttrykt i mm ved $\pm 2 \cdot$ standardavviket.

Bedrift nr.	FABRIKAT	BLOKKDIMENSJON			Anm.
		100	150	200	
20	Söderhamn	1,4	1,9	1,4	Sommerskur
21	Koskula	2,1	1,4	1,2	Sommerskur

Delningssager

Sirkelsag

Resultatene for sirkelsager er vist i tabell 4.

For delningssagene er ikke problemene med økende skurhøyde så stort som det er for kantsagene.

For bruk nr. 9 er det spesielt et enkelt sagblad som har vært dårlig og gitt denne spredningen. For bruk nr. 11 var samtlige blad nedkjørt, og målingen ble kun foretatt for å se hvilke variasjoner sagbladkvaliteten kan gi, og annengangsmåling (11_{II}) viser med all tydelighet hvor stor betydning skarphet og strekk har for nøyaktigheten.

Tabell 4

Skurnøyaktighet for delningssager (sirkel) ved forskjellig skurhøyde.

Skurnøyaktighet angitt ved variasjonsvidden uttrykt i mm ved ± 2 · standardavviket.

Bedrift nr.	Maskintype	SKURHØYDE			Anm.
		100	150	200	
1	Lindqvist SS8/ KL70	4,7	5,5	3,6	Vinterskur -10°C
1	" " "	3,2	3,2	5,5	Sommerskur
2	Ari DS 8	2,7	3,5	5,1	Sommerskur
3	Lindqvist	2,1	4,0	5,1	Sommerskur
4	Jajod G230HD	3,2	4,2	3,8	Vinterskur $- \text{ }^{\circ}\text{C}$
5	Ari DS 8	2,9	3,0	6,9	Vinterskur -16°C
5 _{II}	" " "	2,7	2,9	5,4	Vinterskur 0°C
6	" " "	2,6	2,2	4,4	Sommerskur
7	Ari DS 82	4,2	5,8	5,8	Vinterskur -5°C
7 _{II}	" " "	1,6	2,3	5,7	Sommerskur
8	Ari KL-10	2,0	2,4	3,4	Vinterskur -8°C
9	Jajod DG350	3,4	5,3	10,1	Sommerskur
10	Jajod G230HD	-	2,6	4,7	Sommerskur
11	Kockum 502-9AB	4,5	6,6	9,6	Sommerskur
11 _{II}	" " "	2,5	2,9	2,8	Sommerskur
VANNSMURTE BLADSTYRINGER					
12	Ari DS 53	2,7	2,9	-	Sommerskur
13	" " 79	3,1	6,2	5,2	Sommerskur

En har for delningssager med vannsmurte bladstyringer ikke oppnådd den samme kvalitetsforbedring som en fikk for tømmerkantene. Dette kan skyldes at vi har vært for tidlig ute med våre målinger, slik at sagene ikke var skikkelig innkjørt. En kan ikke se noen grunn til at ikke også delningssager skulle kunne få en bedre nøyaktighet med bedre bladstyringer.

Båndsag


Samtlige av de sagene som er med i denne undersøkelsen er trippelsager plassert i én gruppe. Ved skur av 4-planks uttak, se figuren, har en egentlig fire forskjellige grupper av plank.

Hver av disse fire gruppene kan ha ulik middeltykkelse og spredning. Innen hver av disse gruppene kan spredningen om middelverdien være liten og resultatet derfor meget bra. Men det er den totale spredningen (spredningen for samtlige grupper) som er interessant, og hvis det er for forskjell i middelverdien vil dette føre til en større spredning totalt, selv om spredningen om den enkelte middelverdi er liten. En forenklet illustrasjon er vist nedenfor.

To forskjellige trippelsager testes:


Trippel 1.

Samtlige grupper av plank har samme middelverdi og samme spredning (S).



Trippel 2.

Samtlige grupper av plank har samme spredning som for trippel 1., men forskjellig middelverdi.



Forskjellig middelverdi har her gitt en større spredning - variasjonsvidde.

Resultatene for båndsagene i tabell 5 er basert på den samlede spredning ved $\pm 2S$. For den som ønsker å se hva det enkelte sagblad har prestert, vises det til databladene for den enkelte måling. Tabell 5.

Tabell 5

Skurnøyaktighet for delningssager (bånd) ved forskjellig skurhøyde.

Skurnøyaktighet angitt ved variasjoner uttrykt i mm ved ± 2 standardavviket.

Bedrift nr.	FABRIKAT	SKURHØYDE			Anm.
		100	150	200	
14	Ak. Erikson	5,7	4,7	3,5	Vinterskur -2°C
15	Ch. Johanson	2,4	5,2	4,0	Vinterskur -5°C
16	Ch. Johanson		2,3	5,5	Sommerskur
17	Ak. Erikson	2,0	1,7	2,5	Sommerskur
18	Ak. Erikson	1,9	1,7	2,6	Vinterskur -15°C

For trippelbåndsager og tilsvarende systemer for sirkelsager kan skurnøyaktigheten forbedres ved å få en bedre innstilling av det enkelte sagblad. En del av dette problemet er maskinoperatørens ansvar, men maskinprodusent har her også et ansvar for å få frem enkle og sikre systemer for regulering av sagbladenes innbyrdes avstand i slike maskingrupper.

For de fleste båndsaggruppene var det også en systematisk feil på sagens utmatningsside. I de tilfeller hvor bakerste blad ble brukt som splittblad, har den ene planken blitt for tynn mot rot, den andre tilsvarende for tykk. En del av dette kan forklares med den avstand det er mellom splittblad og fensvalse. Dette gjør at blokken under den siste delen av skuren ikke har noen sikker styring. En annen faktor i denne forbindelse er selve uttrekkingsutstyret for blokk. En liten skjevhetsgrad i det kan ha stor betydning for resultatet. Meget fremtredende har denne systematiske feil vært for bedrift nr. 14. Men det er ikke her mulig å kvantifisere hva som skyldes avstand fensvalse - splittblad eller uttrekkingsutstyr etter saga.

Rammesag

Ser en bort fra profildypet som ikke ble målt, er delerammen fortsatt den sag som har best nøyaktighet, og resultatet i tabell 6 er bare en bekreftelse på tidligere målinger.

Tabell 6

Skurnøyaktighet for delerammer ved forskjellig skurhøyde.

Skurnøyaktighet angitt ved variasjoner uttrykt i mm ved ± 2 . standardavviket.

Bedrift nr.	FABRIKAT	SKURHØYDE			Anm.
		100	150	200	
19	Karhula	-	2,7	3,0	Sommerskur
20	"	1,7	3,1	1,0	Sommerskur
21	Søderhamn	1,2	1,3	1,1	Sommerskur

DISKUSJON

Sirkelsagene var de sager som ved våre målinger oppviste den største unøyaktigheten. Problemet med unøyaktig skur er først for de dobbelte tømmerkanter. Her har en oppnådd store forbedringer ved å montere vannsmurte bladstyringer. Noen tilsvarende forbedring har en ikke registrert på delningssagene, men dette kan skyldes at målingene er gjort før maskinene var skikkelig innkjørt. De forbedringer en har oppnådd med vannsmurte styringer, skulle være en spore til å arbeide med å utvikle bedre bladstyringer.

For båndsagbrukene har de største problemene vedrørende nøyaktighet ligget ved delningssaga. Problemet her har først og fremst vært å få en riktig innbyrdes avstand mellom de forskjellige sagblader. Målingene på disse sagene har også vist hvor stor betydning transportutstyret i og ved sagene har for skurnøyaktigheten. Tilsvarende forhold kan også ha vært med på å påvirke resultatet for de andre sagtypene, uten at dette er nærmere analysert.

En forbedring av skurnøyaktigheten for hver enkelt maskin vil være betinget av flere forhold, men en kan her nevne de som ansees å ha størst betydning:

Systematisk kvalitetskontroll

- Bedre kontroll med sagbladstrekkingen
- Bedre bladstyringer
- Nøyaktigere dimensjonsinnstilling
- Nøyaktigere gjennommåtingsutstyr

KONKLUSJON

Det synes helt klart at den skurnøyaktighet vi i dag har på våre sagmaskiner ikke er opp mot det en ved en rimelig innsats kan oppnå.

For å forbedre resultatene bør en:

- Systematisk kontrollere skurnøyaktigheten.
- Ta i bruk bedre bladstyringer.
- For sirkelsager spesielt, etterkontrollere strekkingen.
- De moderne flerbladsager må få enklere og nøyaktigere systemer for innstilling av avstand mellom sagbladene.
- En har også en del indikasjoner på at transportutstyret på inn- og utmatingssiden ikke holder mål. Mest fremtredende har dette vært for utmatingssiden på de nyeste båndsagbruken, men det er vel ingen grunn til å tro at dette ikke også vil kunne være tilstede på eldre anlegg.

DATA OG DETALJRESULTATER FOR DEN ENKELTE MÅLING

En har med den enkelte måling forsøkt å få samlet de tekniske data som kan ha betydning for skurnøyaktigheten. Hvilke data en har vært ute etter er gitt i det enkelte blad. For enkelte målinger fikk en ikke med alle data.

Resultatene fra selve målingen er presentert på databladets baksiden.

En kort forklaring om resultatbladet:

Det første diagram-kurvesettet er knyttet til tømmerkanter. Lengst til venstre er postningen angitt, samt identifisering for kurvene i diagrammet til høyre. For å få breddemålene for de forskjellige blokdimensjoner inn i ett kurvesystem, har en valgt å la middelverdi for første mål på blokk (i toppen) være et referansepunkt. De øvrige målepunkters avvik fra dette målepunktet plottes inn i kurvesystemet. Er avviket positivt mot rot, er blokken bredere i rotenden, dvs. sagbladene har skåret seg ut fra blokkens senterlinje. Det motsatte med negativt avvik. Ut til høyre for hver kurve er kurvenes standardavvik angitt. Til høyre for standardavvikene er variasjonsvidden ved $\pm 2S$ angitt. For breddemålene er variasjonsvidden her 4 ganger største standardavvik. Det samme er tilfelle for tykkelsesmålene der hvor det kun er en kurve.

For tykkelsen vil antall kurver innen en og samme skurhøyde variere noe. Er oppdelingen skjedd ved hjelp av splittsag/kløvsag, er det i de fleste tilfeller ikke skille mellom planker fra blokkens høyre og venstre side.

Ved oppdeling ved hjelp av splittsag og dobbelt kløvsag eller trippelsager, er høyre og venstre planke holdt adskilt. For trippelsager med fireplanks uttak er de fire plankene ført til hver sin adskilte gruppe.

I de tilfeller hvor en innen en og samme skurhøyde har flere grupper, er variasjonsvidden beregnet som tidligere nevnt.

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

1

GRUNN DATA

TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL	
MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer- kantsag LINDQVIST LE	Margkløyve LINDQVIST SS 8	Tømmerkløyve LINDQVIST KL 70	
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE	TYKKELSE	TYKKELSE	
TANNFORM				
SAGBLADDATA	DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	1150 28° 46° 16° 45 24 Vigg Plant 3,2 - -	800 30° 58° 12° 29 14 Vigg - - -	800 32° 45° 13° 43 19 Vigg - - -
DRIFTSBETINGELSER	BLADHASTIGHET M/SEK.	48,8	48,0	42,3
	MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H)	0,89	0,38	1,0
	($\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$)	0,37	0,33	0,53
	MATEHASTIGHET (M/MIN.)	58	38	59
KOMMENTAR	Vinterskur - 10° C			

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

1

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	
	<u>50x100</u>		
	<u>63x100</u>		<u>6.2</u>
	<u>50x200</u>		
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		<u>4.7</u>
	<u>150 mm</u>		<u>5.5</u>
	<u>200 mm</u>		<u>3.6</u>
KOMMENTARER		<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke □ H-midt.pl. △ V-midt.pl. ● H-planke 	

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

2

GRUNN DATA


DRIFTSBETINGELSER SAGBLADDATA	TYPE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL
	MASKIN-LAYOUT				
	HOVEDLINJE				
	MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbel tømmer-kantsag ARI KS 12	Trippelsag ARI DS 8	Trippelsag splittblad	Dobbel kløvsag ARI DS 82
	PLANKEDIMENSJON	BREDDE	TYKKELSE 2-PLANK	TYKKELSE 2-PLANK	TYKKELSE
	TANNFORM				
	DIAMETER (MM)	1100	800	300	800
	SKJÆRVINKEL	30°	32°	30°	27°
	TANNVINDEL	48°	45°	47°	48°
	KLARINGSV.	12°	13°	13°	15°
	TANNDELING (MM)	43,2	31,4	31,4	31,4
	TANNHØYDE (MM)	19	15	15	15
	TANNTYPE	Vigg	Vigg	Vigg	Vigg
	BLADTYPE	EK	EK	Planblad	EK
	BLADTYKKELSE:				
	TANNING (MM)	3,1	2,6	3,2	2,7
	SENTER (MM)	4,3	3,6	3,2	3,6
	SNITTHØYDE (MM)	4,3 - 4,5	4,0	4,4	4,3
	BLADHASTIGHET M/SEK.	43,8	46,1	46,1	46,9
	MATNING PR. TANN (MM)	0,66	0,51	0,51	0,45
	BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H)				
	($\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$)	0,33	0,49	0,47	0,41
	MATEHASTIGHET (M/MIN.)	40	45	45	40
	KOMMENTAR	Sommerskur			

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

RESULTATER

2



KOMMENTARER

Tegn.forkl.

- V-planke
- H-midt.pl.
- △ V-midt.pl.
- H-planke

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA

TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL	
	MASKINGRUPPE (TYPE) Dobbelt tømmer- kantsag LINDQVIST LE	Splitte LINDQVIST SS 8	Kløyve LINDQVIST KL 70	
	PLANKEDIMEN- SJON BREDDE	TYKKELSE	TYKKELSE	
	TANNFORM 			
	DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING TANNHØYDE (MM) TANNTYPE (MM) BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	1100 23° 52° 15° 49,4 2,5 - - 3,6 4,8	800 29° 49° 12° 35,9 2,4 - - 2,85 4,0	800 21° 57° 12° 41,9 2,2 - - 3,0 4,2
	DRIFTSBETINGELSER	BLADHASTIGHET M/SEK. 46,1	47,5	47,5
	MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H)	0,71	0,47	0,59
	$\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	0,26	0,34	0,29
	MATEHASTIGHET (M/MIN.)	40	38	40
KOMMENTAR	Sommerskur			

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

3

KOMMENTARER	DELNINGSSAG			KANTSAG	TOTAL VARIASJONS-VIDDE
	TYKKELSESMÅL	I OVERKANT V/SKURHØYDE	BREDDEMÅL-VARIASJON		
	200 mm	150 mm	100 mm		
				AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	
				Topp	ROT
				56	
				55	$s = 0.47$
				54	$s = 0.52$
				53	$s = 2.28$
				56	$s = 1.01$
				55	$s = 0.94$
				54	
				53	
				56	
				55	$s = 0.98$
				54	$s = 1.28$
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	
				54	
				53	
				56	
				55	

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

4

GRUNN DATA





	TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	SIRKEL		SIRKEL
MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer- JAJOD D 210		Tømmerkløvsag nr. 2 JAJOD G 230 HD	
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE		TYKKELSE 2-4 plank	
TANNFORM				
DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING(MM) TANNHØYDE(MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	1200 22° 53° 15° 53,9 25 Hardmetall - - - 5,3		800 28° 49° 13° 35,8 17 - 2,8 3,0 4,2	
SAGBLADDATA	BLADHASTIGHET M/SEK.	41,5		
DRIFTSBETINGELSER	MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	0,87 0,29		
	MATEHASTIGHET (M/MIN.)	40 (antatt)		
KOMMENTAR	Vinterskur - 3° C			

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

4

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	
	<u>2x50x100</u>		
	<u>2x50x150</u>		
	<u>2x50x200</u>		
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		<u>3.2</u>
			<u>4.2</u>
			<u>3.8</u>
KOMMENTARER	For dim. 50 x 200 er tykkelsen målt på de to midtplanker. Tykkelsen er påvirket av splittsag og kløvsag nr. 2. For de øvrige er tykkelsen påvirket av splittsag og kløvsag nr. 1.		
	Tegn.forkl. ○ V-planke □ H-midt.pl. △ V-midt.pl. ● H-planke		

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

5

GRUNN DATA





SAGBLADDATA	TYPE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL
	MASKIN-LAYOUT			
	HOVEDLINJE			
	MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer-kantsag ARI KS 12	Trippelsag ARI DS 8	Trippelsag splittblad
	PLANKEDIMEN-SJON	BREDDE	TYKKELSE	TYKKELSE
	TANNFORM			
	DIAMETER (MM)	1100	800	700
	SKJÆRVINKEL	31°	30°	29°
	TANNVINKEL	45°	36°	40°
	KLARINGSV.	14°	24°	21°
DRIFTSBETINGELSER	TANNDELING(MM)	43,2	22,8	27,5
	TANNHØYDE(MM)	20	14	14
	TANNTYPE	Vigg	Vigg	Vigg
	BLADTYPE	EK	EK	DK
	BLADTYKKELSE:			
	TANNING (MM)	3,2	2,8	2,8
	SENTER (MM)	-	-	-
	SNITT) MM)	4,8	4,1	4,1
	BLADHASTIGHET M/SEK.	42,6	50,3	44,0
	MATNING PR. TANN (MM)	1,0	0,45	0,63
	BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H)			
	$\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	0,51	0,56	0,61
	MATEHASTIGHET (M/MIN.)	60	60	60
	KOMMENTAR	Vinterskur - 16° C		

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

5

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	
	<u>2x50x100</u>		<u>10.1</u>
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		<u>2.9</u>
	<u>TYKKELSESÅS</u>		<u>3.0</u>
	<u>TYKKELSESÅS</u>		<u>6.9</u>
KOMMENTARER		<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke 	

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA

BRUK

5.
II
gang

DRIFTSBETINGELSER	SAGBLADDATA	TYPE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL	
		MASKIN-LAYOUT				
		HOVEDLINJE				
		MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbel tømmer-kantsag ARI KS 12E	Trippelsag ARI DS 8	Trippelsag splittblad	
		PLANKEDIMEN-SJON	BREDDE	TYKKELSE	TYKKELSE	
		TANNFORM				
		DIAMETER (MM)	1150	800	700	
		SKJÆRVINKEL	30°	27°	33°	
		TANNVINKEL	49°	45°	39°	
KLARINGSV.		11°	18°	18°	18°	
TANNDELING (MM)		51,6	22,8	24,4	24,4	
TANNHØYDE (MM)		22	13	14	14	
TANNTYPE		Stelitt	Vigg	-	-	
BLADTYPE		-	-	-	-	
BLADTYKKELSE:						
TANNING (MM)		3,6	2,8	2,8	2,8	
SENTER (MM)		3,6	3,6	3,6	3,6	
SNITT (MM)		4,8	3,7	4,0	4,0	
BLADHASTIGHET M/SEK.		44,6	50,3	44,0	44,0	
MATNING PR. TANN (MM)		1,16	0,46	0,56	0,56	
BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H)						
$\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$		0,49	0,66	0,58	0,58	
MATEHASTIGHET (M/MIN.)		60	60	60	60	
KOMMENTAR	Vinterskur					

SKURNØYAKTIGHET

BRUK



RESULTATER

5 II. gang

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik		TOTAL VARIASJONSVIDDE
KANTSAG	BREDDEMÅLVARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP		
	2x50x100 2x50x150 2x50x200	+1 0 -1 -2	TOPP 1 2 3 4 5 ROT	$s=0.72$ $s=0.30$ $s=0.72$ <u>2.9</u>
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE	100 mm		
TYRKELSESÅL	150 mm			<u>2.7</u>
	200 mm			<u>2.9</u>
KOMMENTARER	Målingen tatt etter at bedriften har innstallert vannsmurte styringer på sin dobbelt-tømmerkante.			<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA





DRIFTSBETINGELSER	SAGBLADDATA	GRUNN DATA	
		TYPE MASKIN-LAYOUT HOVEDLINJE	SIRKEL 
		MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer-kantsag ARI KS 12E
		PLANKEDIMEN-SJON	BREDDE
		TANNFORM	
		DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING(MM) TANNHØYDE(MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	1150 25° 57° 8° 61 25 Stelitt Planblad 710 24° 48° 18° 29 15 Vigg EK 3,6 3,6 4,6 3,0 3,3 4,4
		BLADHASTIGHET M/SEK.	
		MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	
		MATEHASTIGHET (M/MIN.)	
KOMMENTAR		Sommerskur Ekstern bladretter	

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK





6

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
KANT SAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	
	50x100 50x150 50x200		$s=0.38$ $s=0.46$ $s=0.23$ 1.8
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		2.6
TYKKELSESMAÅL	150 mm		2.2
	200 mm		4.4
KOMMENTARER	Dobbelt-tømmerkante har vannkjølte bladstyringer.	<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke 	

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA

DRIFTSBETINGELSER	SAGBLADDATA	GRUNN DATA		
		SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL
		MASKIN-LAYOUT HOVEDLINJE		
MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer-kantsag ARI KI 12D	Splittsag JAJOD D14	Dobbelt kløyvsag ARI DS 82	
PLANKEDIMENSJON	BREDDE	TYKKELSE	TYKKELSE	
TANNFORM				
DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	1100 32° 45° 13° 49 23 Hardmetall P	800 24° 53° 13° 42 21 Hardmetall -	750 30° 49° 11° 40 21 Hardmetall P	3,0 - 3,8
BLADHASTIGHET M/SEK.	46,7	41,9	47,5	
MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H)	0,99	0,55	0,70	
$\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	0,42	0,28	0,46	
MATEHASTIGHET (M/MIN.)	58	33	50	
KOMMENTAR	Vinterskur - 50 C			









		SKURNØYAKTIGHET		BRUK		
		RESULTATER		7		
DEININGSSAG	TYKKELSESÅL	Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik				TOTAL VARIASJONSVIDDE
		AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	AVVIK I MM FRA MÅL I ROT	1	2	
	44x100					13.7
	63x150					
	75x200					
	100 mm					4.2
	150 mm					5.8
	200 mm					5.8
KOMMENTARER		Dobbelttømmerkante hadde nedslitte styrklosser. Styrepinne på høyre side i dobbelt kløvsag knakk under skurforsøket.		Tegn.forkl.		
				○ V-planke		
				● H-midt.pl.		
				△ V-midt.pl.		
				□ H-planke		

BRUK

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA

7
II gang

TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL
				
MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer- kantsag ARI KS 12D	Splittsag JAJOD D 14	Venstre blad Dobbelt kløvsag ARI DS 82	Høyre blad Dobbelt kløvsag ARI DS 82
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE	TYKKELSE	TYKKELSE	TYKKELSE
TANNFORM				
DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNEDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SETER (MM) SNITT (MM)	1100 26° 55° 9° 49,4 22 Hardmetall	800 30° 50° 10° 41,9 21 Hardmetall	750 33° 47° 10° 39,3 21 Hardmetall	750 29° 50° 11° 39,3 17 Hardmetall
BLADHASTIGHET M/SEK.	41,4	42,7	50,3	50,3
MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H)	0,99	0,54	0,65	0,65
$\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	0,51	0,32	0,39	0,50
MATEHASTIGHET (M/MIN.)	58	33	50	50
TEMPERATUR	Sommer			
KOMMENTAR	P.g.a. to ulike blad i den dobbelte kløvsaga så har vi valgt å dele den inn i to klasser.			

SAGBLADDATA





DRIFTSBETINGELSER

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

7 II. gang




		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	
	<u>2x44x100</u>		
	<u>2x63x150</u>		
	<u>2x75x200</u>		<u>1.6</u>
	<u>100 mm</u>		<u>2.3</u>
DEININGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		
	<u>150 mm</u>		<u>5.7</u>
	<u>200 mm</u>		
KOMMENTARER	For 200 mm snithøyde er høyre blad vesentlig hardere belastet enn venstre. Sponfyllingsgrad henholdsvis 0.50 - 0.39. Dette kan være en mulig årsak til forskjellen mellom disse to grupper. Ellers har høyre blad ved begge målinger gitt dårligere resultater enn venstre, kan dette skyldes en maskinfel, f.eks. mateverk.		
	Tegn.forkl. ○ v-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke		

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

8

GRUNN DATA







TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL
			
MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer- kantsag JAJOD D 210		Kløyvsag ARI KL 10
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE		TYKKELSE
TANNFORM			
SAGBLADDATA	DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANDELING(MM) TANNHØYDE(MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SETER (MM) SNITT (MM)	1100 28° 47° 15° 43,2 23 Vigg - - - - -	800 28° 48° 14° 36,0 17 Vigg - - - - -
DRIFTSBETTINGELSER	BLADHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	38,0 1,14 0,50	50,3 0,71 0,48
	MATEHASTIGHET (M/MIN.)	60	60
KOMMENTAR	Ikke bladdata for splitte. Vinterskur		

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

8

DELNINGSSAG	TYKKELSESMÅL	I OVERKANT V/SKURHØYDE	KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
						$s=1.52$	
	50x100						
	50x150						6.1
	50x200						2.0
	100 mm						2.4
	150 mm						3.4
	200 mm						
KOMMENTARER	Venstre og høyre plank er slått sammen	Tegn.forkl.					
		(○) V-planke					
		(□) H-midt.pl.					
		(△) V-midt.pl.					
		(●) H-planke					

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA



TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL	
MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer- tømmerkantsag JAJOD D 210	Splittsag JAJOD D 14	Dobbelt kløyvsag I JAJOD DG 350	Dobbelt kløyvsag II JAJOD DG 350	
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE	TYKKELSE 2-PLANK	TYKKELSE	TYKKELSE	
TANNFORM					
SAGBLADDATA	DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANDELING TANHØYDE (MM) TANNTYPE (MM) BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	1100 34° 44° 12° 49,4 24 Hardmetall Planblad 3,6 - 4,9	800 20° 52° 18° 35,9 15 Vigg Planblad 2,8 - 4,0	700 28° 52° 10° 44,0 19 Hardmetall Planblad 3,0 - 4,0	700 31° 45° 14° 36,7 20 Hardmetall Planblad 3,0 - 4,1
DRIFTSBETINGELSER	BLADHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$ MATEHASTIGHET X) (M/MIN.)	46,1 0,71 0,28 40	47,3 0,51 0,40 40	44,0 0,67 0,43 40	44,0 0,56 0,35 40
KOMMENTAR	X) Matehastighet ikke målt. 40 m er et antatt tall. Sommerskur				

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

9

KANTSAG		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
BREDDEMÅL-VARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	AVVIK I MM FRA MÅL I ROT	
2x50x100	+2	+1	$s = 0.76$
2x50x150	+1	+1	$s = 0.76$
2x50x200	0	+1	$s = 1.12$
			4.5
I OVERKANT V/SKURHØYDE	100 mm		
DELNINGSSAG	* 150 mm		
TYKKELSESÅMÅL	200 mm		
KOMMENTARER	* Målingene ved 150 mm skurhøyde er tatt før bladskift. Høyre blad i en av dobbeltkløvene meget dårlig.	Tegn.forkl.	   

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

10

GRUNN DATA




TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL
MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer- JAJOD D 110 TD	Splittsag JAJOD D 14	Tømmerkløvsag JAJOD G 230 HD
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE	TYKKELSE	TYKKELSE
TANNFORM			
DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)			
SAGBLADDATA DRIFTSBETINGELSER	BLADHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$ MATEHASTIGHET (M/MIN.)		
KOMMENTAR	Sommerskur Ikke med i gjennomsnittet.		

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

10

KANTSAG	BREDDMÅL - VARIASJON	Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE		
	75x150 100x225	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	 $s = 1.84$ $s = 2.46$		
		150 mm	 $s = 0.66$		
		225 mm	 $s = 1.18$		
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE				
KOMMENTARER	<p>Bredder målt på underste plankes yteside (underkant blokk). Tykkelsen er venstre og høyreplank samlet. Ikke med i noe gjennomsnitt.</p>				
	<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke □ H-midt.pl. △ V-midt.pl. ● H-planke 				

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

11

GRUNN DATA


TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	REDUSERSIRKELSAG	SIRKELSAG	SIRKELSAG	
	MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt tømmer- kantsag Kockum 500 12A	Dobbelt kløvsag Kockum 502 9AB	Splittsag Kockum 501 8AB
	PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE/TYKKELSE	TYKKELSE	TYKKELSE
TANNFORM				
DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANDELING (MM) TANNHØYDE (MM)	1100 26° 47° 17° 57 24	850 24° 53° 13° 42 18	800 31° 50° 9° 35 19	
TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)				
BLADHASTIGHET M/SEK.	48,9	53,4	62,8	
MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H)	0,75	0,53	0,37	
$\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	0,25	0,31	0,23	
MATEHASTIGHET (M/MIN.)	38,5	38,5	38,5	
KOMMENTAR	Sommerskur. Bladene var brukt i 5 dager før målingen, og de tilfredsstilte dermed ikke de krav vi stilte, men måling ble foretatt for å få erfaringer for hvilken betydning bladskjøtsel har. Ekstern bladretter.			

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

11

RESULTATER



Tegn.forkl.

- V-planke
- H-midt.pl.
- △ V-midt.pl.
- H-planke

KOMMENTARER

Tømmerkante har feilaktig veskemengde på sine bladstyringer.
Dobbelkløvsag ikke riktig sentrert.
På grunn av at våre forutsetninger for måling ikke var tilstede, inngår ikke resultatene i noe gruppemiddel.

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

11

GRUNN DATA

II gang





TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	SIRKEL	SIRKEL	SIRKEL
	Tømmerkantsag Kockum 500 12A	Dobbelt kløysag Kockum 502 9AB	Splittsag Kockum 501 8AB
	PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE	TYKKELSE
TANNFORM			
DIAMETER (MM)	1100	800	750
SKJÆRVINKEL	24°	26°	27°
TANNVINKEL	59°	52°	55°
KLARINGSV.	7°	12°	8°
TANDELING (MM)	49,4	35,9	33,7
TANHHØYDE (MM)	22	19	19
TANNTYPE			
BLADTYPE			
BLADTYKKELSE:			
TANNING (MM)	3,2	4,2	2,8
SENTER (MM)	-	-	-
SNITT (MM)	4,6	4,2	4,2
SAGBLADDATA			
BLADHASTIGHET M/SEK.	48,9	50,2	58,9
MATNING PR. TANN (MM)	0,65	0,46	0,37
BELASTNING VED 210 MM			
SNITTHØYDE (H)			
$\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	0,29	0,33	0,26
MATEHASTIGHET (M/MIN.)	38,5	38,5	38,5
KOMMENTAR	Sommerskur. Nye sagblad. Ekstern bladretter.		

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

H II. gang

KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
	$2 \times 50 \times 100$		
	$3 \times 50 \times 150$		<u>2.0</u>
	$4 \times 50 \times 200$		
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		<u>2.5</u>
	100 mm		
TYKKELSESÅMÅL	150 mm		<u>2.9</u>
	150 mm		
	200 mm		<u>2.8</u>
KOMMENTARER	Vannmengde til bladstyringer på tømmerkante justert. Kløvsaglinje tilnærmet riktig sentrert.	Tegn.forkl.	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke 	

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

12

GRUNN DATA




TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE			SIRKEL
MASKINGRUPPE (TYPE)	Blokningsmaskin Kockum	Blokningsmaskin Kockum	Flerbladsag ARI DS 53
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE		TYKKELSE
TANNFORM			
SAGBLADDATA	DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKElse: TANNING (MM) SETER (MM) SNITT (MM)		495 33° 48° 9° 38 17 Vigg $\left\{ \begin{array}{l} 2,2 \\ 2,4 \\ 2,2 \\ 3,2 - 3,4 \end{array} \right.$
DRIFTSBETINGELSER	BLADHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$ MATEHASTIGHET (M/MIN.)		49,5 0,69 0,50 54
KOMMENTAR	Sommerskur		

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER




BRUK

12

KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
	AVVIK I MM FRA MÅL. I TOPP		$s = 0.22$
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		$s = 0.58$ $s = 0.58$
TYKKELSESMÅL	150 mm		$s = 0.65$ $s = 0.48$
KOMMENTARER	<p>Ikke breddemål for 66 x 150.</p> <p>Breddemålene for 50 x 100 er fra blokningsmaskinene.</p> <p>50 x 100 har yteside "skåret" på blokningsmaskin.</p>		
Tegn.forkl. <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke 			

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA


TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	BÅND	SIRKEL	
			
MASKINGRUPPE (TYPE)	Reduserbåndsag AKE	Flerbladsag ARI DS 79	
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE	TYKKELSE	
TANNFORM			
DIAMETER (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	28° 44° 18° 14	700 29° 48° 13° 44 21 Hardmetall 1,5 - 2,8	2,6 - 3,6
DRIFTSBETTINGELSER SAGBLADDATA	BLADHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$ MATEHASTIGHET (M/MIN.)	0,66 0,36 52	
KOMMENTAR	Midtblad i ARI-saga hadde en defekt tann ved skur av 50 x 100. Sommerskur.		

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

RESULTATER

13



SKURNØYAKTIGHET

BRUK

14

GRUNN DATA





TYPE	BÅND	BÅND	BÅND
MASKIN-LAYOUT			
HOVEDLINJE			
MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt reduserbåndsag Ake	Dobbelt reduserbåndsag Ake	Trippelbåndsag Ake
PLANKEDIMENSJON	BREDDE	TYKKELSE	TYKKELSE
TANNFORM			
SAGBLADDATA	BREDDE (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)		178° 28° 45° 17° 38 14 Stuk 1,47 - 2,7 - 2,8
DRIFTSBETINGELSER	BLÄDHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$ MATEHASTIGHET (M/MIN.)		35,7 0,92 - 0,62 0,60/0,40 32/35
KOMMENTAR	Vinterskur		

SKURNØYAKTIGHET

BRUK




RESULTATER

14

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
KANTSAG	BREDDEMÅLVARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	
	<u>3x50x200</u>		$s=0.42$ $s=1.10$ 4.8
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		$s=0.33$ $s=0.31$ $s=0.16$ 2.8
	<u>200 mm</u>		$s=0.68$ $s=0.53$ $s=0.41$ $s=0.58$ 3.5
	<u>225mm</u>		$s=1.03$ $s=0.74$ $s=0.62$ $s=0.86$ 3.9
KOMMENTARER		<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke 	

RESULTATER

14

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONS- VILDE
KANTSAG	BREDDEMÅL- VARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	
	<u>2x50x100</u>		$s = 0.38$ $s = 0.37$
	<u>2x50x150</u>		
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		$s = 1.01$ $s = 0.93$
	<u>TYKKELSESÅL</u>		$s = 0.79$ $s = 0.79$
KOMMENTARER	Ikke målt bredder for 50 x 200 firplank skur.		<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA





TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE				
MASKINGRUPPE (TYPE)	Dobbelt redusert- båndsag m/retur Svecan/ Chej	Trippelbåndsag Chej		
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE	TYKKELSE		
TANNFORM				
SAGBLADDATA	BREDDE (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	200 25° 46° 19° 38 15 Stuk - 1,47 - 2,6	200 25° 46° 19° 38 15 Stuk - 1,47 - 2,6	
DRIFTSBETINGELSER	BLADHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$ MATEHASTIGHET (M/MIN.)	41 0,59 0,38 38,5	41 0,59 0,38 38,5	
KOMMENTAR	Vinterskur			

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

15

KANTSAG	BREDDEMÅL - VARIASJON	Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
2x50x100	4x50x150		2.3
4x50x200			2.4
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		5.2
TYKKELSESMAL	150 mm		4.0
KOMMENTARER		<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke □ H-midt.pl. △ V-midt.pl. ● H-planke 	

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA





TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	BÅND	BÅND	
MASKINGRUPPE (TYPE)	Reduserbåndsag Swecan / Chej	Trippelbåndsag Swecan / Chej	
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE	TYKKELSE	
TANNFORM			
BREDDE (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	200 29° 44° 17° 38 13 Stuk 1,47 2,7	200 29° 44° 17° 38 13 Stuk 1,47 2,7	
DRIFTSBETINGELSER SAGBLADDATA	BLADHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	41 0,59 0,42	41 0,59 0,42
MATEHASTIGHET (M/MIN.)	38,5	38,5	
KOMMENTAR	Sommerskur		

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

RESULTATER

16

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON		2.2
DELNINGSSAG TYKKELSESMAÅL	I OVERKANT V/SKURHØYDE	 	2.3 2.1
	200 mm		5.5
KOMMENTARER	Målingen foretatt før utmatingsutstyret på trippelsaga var i orden.	Tegn.forkl. ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke	

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA


DRIFTSBETINGELSER SAGBLADDATA	TYPE		Bånd	
	MASKIN-LAYOUT			
	HOVEDLINJE			
	MASKINGRUPPE (TYPE)	Reduserbåndsag AKE	Trippelbåndsag AKE	
	PLANKEDIMEN-SJON		TYKKELSE	
	TANNFORM			
	BREDDE (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)		173 40 1,5 2,85	
	BLADHASTIGHET M/SEK.		41,2	
	MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$		0,68 0,41	
	MATEHASTIGHET (M/MIN.)		42	
KOMMENTAR		Trippelbladet er nedslitt. Sommerskur		

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

RESULTATER

17



SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA

DRIFTSBETINGELSER	TYPE	BÅND	BÅND	
	MASKIN-LAYOUT			
	HOVEDLINJE			
	MASKINGRUPPE (TYPE)	Reuserbåndsag AKE	Trippelbåndsag AKE	
	PLANKEDIMEN-SJON	BREDDE	TYKKELSE	
	TANNFORM			
	BREDDE (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	28° 46° 16° 40 15 Stuk 1,47 2,5	28° 46° 16° 40 15 Stuk 1,47 2,5	
	BLADHASTIGHET M/SEK.	35	35	
	MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	0,53 0,37	0,53 0,37	
	MATEHASTIGHET (M/MIN.)	28	28	
KOMMENTAR				

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

RESULTATER

18



		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik		TOTAL VARIASJONSVIDDE
KANTSAG	BREDDEMÅLVARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP		
	2x50x100 2x50x150 4x50x200			2.1
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE	100mm		1.9
TYKKELSESÅL	150 mm			1.7
	200 mm			2.6
KOMMENTARER			<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke 	

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

19

GRUNN DATA

TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	BÅND	RAMME	RAMME
			
MASKINGRUPPE (TYPE)	Reduserbåndsag Swecan / Chej	Venstre dele- ramme (gammel) Karthula	Høyre deleramme (ny) Karthula
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE		
TANNFORM			
BREDDE (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	228 33° 41° 16° 40 15 Stuk 1,47 2,35	1300 19° 48° 23° 25 12 Stuk 2,4 3,9	17° 50° 23° 25 12 Stuk 2,4 3,9
DRIFTSBETINGELSER	BLADHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$	46,5 0,67 0,35	8,4 1,12 1,38
	MATEHASTIGHET (M/MIN.)	48	10,0
KOMMENTAR	Sommerskur		

SKURNØYAKTIGHET

RESULTATER

BRUK

19

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONS-VIDDE
DELNINGSSAG	KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	
		3x47x150 2x75x203 serie 1 2x75x203	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP
			<p>Graph showing average deviation from target thickness (mm) versus measurement point (1 to 5). The y-axis ranges from -2 to +1 mm. Three data series are shown:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solid line: $s = 0.79$ Dashed line: $s = 0.68$ (2) Dotted line: $s = 0.69$ (4)
			3.2
I OVERKANT V/SKURHØYDE	TYKKELSESMAL	150 m m	<p>Graph showing average deviation from target thickness (mm) versus measurement point (1 to 5). The y-axis ranges from 49 to 51 mm. Three data series are shown:</p> <ul style="list-style-type: none"> Circles: $s = 0.41$ Triangles: $s = 0.27$ Squares: $s = 0.33$
		203 mm serie 1	2.7
		203 mm serie 2	<p>Graph showing average deviation from target thickness (mm) versus measurement point (1 to 5). The y-axis ranges from 77 to 79 mm. Two data series are shown:</p> <ul style="list-style-type: none"> Circles: $s = 0.37$ Squares: $s = 0.33$
		203 mm	3.0
			<p>Graph showing average deviation from target thickness (mm) versus measurement point (1 to 5). The y-axis ranges from 77 to 79 mm. Two data series are shown:</p> <ul style="list-style-type: none"> Circles: $s = 0.26$ Squares: $s = 0.24$
			1.3
KOMMENTARER	Serie 1 : Venstre deleramme (gammel) Serie 2 : Høyre deleramme (ny)	<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> V-planke H-midt.pl. V-midt.pl. H-planke 	

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA




TYPE MASKIN- LAYOUT HOVEDLINJE	RAMME	RAMME		
	YY Y— YY	YY Y— YY		
MASKINGRUPPE (TYPE)	Kantrammesag Karhula	Delerammesag Karhula		
PLANKEDIMEN- SJON	BREDDE	TYKKELSE		
TANNFORM				
SAGBLADDATA	BREDDE (MM) SKJÆRVINKEL TANNVINKEL KLARINGSV. TANNDELING (MM) TANNHØYDE (MM) TANNTYPE BLADTYPE BLADTYKKELSE: TANNING (MM) SENTER (MM) SNITT (MM)	12° 54° 24° 30 17 Stuk 2,6 - 4,1	12° 58° 20° 30 15 Stuk 2,4 - 3,9	
DRIFTSBETINGELSER	BLADHASTIGHET M/SEK. MATNING PR. TANN (MM) BELASTNING VED 210 MM SNITTHØYDE (H) $\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$ MATEHASTIGHET (M/MIN.)	8,4 1,8 1,51 15,1	8,5 1,8 1,51 15,3	
KOMMENTAR	Sommerskur			

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

RESULTATER

20

		Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONS-VIDDE
KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	AVVIK I MM FRA MÅL I TOPP	
	<u>2x50x100</u>		
	<u>4x38x150</u>		<u>1.9</u>
	<u>2x75x200</u>		
DELNINGSSAG	I OVERKANT V/SKURHØYDE		<u>1.7</u>
	<u>150 mm</u>		
TYKKELSESMÅL	<u>200 mm</u>		<u>3.1</u>
KOMMENTARER			<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke

SKURNØYAKTIGHET

GRUNN DATA

TYPE		RAMME	
MASKIN-LAYOUT	YY	YY	
HOVEDLINJE	YY	YY	
MASKINGRUPPE (TYPE)	Kantramme Söderhamn	Deleramme Söderhamn	
PLANKEDIMEN-SJON		TYKKELSE	
TANNFORM			
DIAMETER (MM)			
SKJÆRVINKEL		18°	
TANNVINKEL		50°	
KLARINGSV.		22°	
TANDELING (MM)		30	
TANNHØYDE (MM)		15	
TANNTYPE			
BLADTYPE			
BLADTYKKELSE:			
TANNING (MM)		2,4	
SENTER (MM)			
SNITT (MM)		4,0	
BLADHASTIGHET M/SEK.		8,4	
MATNING PR. TANN (MM)			
BELASTNING VED 210 MM		1,63	
SNITTHØYDE (H)			
$\frac{h \times m}{\text{tannlukear.}}$		1,80	
MATEHASTIGHET (M/MIN.)		13,7	
KOMMENTAR	Sommerskur		

DRIFTSBETINGELSER





SAGBLADDATA

SKURNØYAKTIGHET

BRUK

RESULTATER

21

DELNINGSSAG		KANTSAG	BREDDEMÅL-VARIASJON	Middelavvik/mål. pr. målepunkt, samt standardavvik	TOTAL VARIASJONSVIDDE
TYKKELSESMÅL	I OVERKANT V/SKURHØYDE				
					2.1
					1.2
					1.3
					1.1
KOMMENTARER		<p>Tegn.forkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ V-planke ● H-midt.pl. △ V-midt.pl. □ H-planke 			

